

7.2 배출가스 측정방법

총탄화수소의 측정은 공정이 정상상태에서 30 분 동안 연속측정하고, 공정이나 작업 주기가 30 분 이하인 경우에는 작업시간 동안 측정한다. 측정시간 동안 측정결과를 저장하여 평균 측정결과를 나타내고 측정하는 동안에 필요한 사항과 공정중단이나 운전주기 등을 기록한다.